

HG®

kunststof
vloeren

krachtreiniger

Verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil,
vet en beschermfilms van alle soorten
kunststof vloeren.

product **79**

1Le

| Behandeling | Kunststof vloeren |
|--|-------------------|
| Beschermen tegen slijtage | HG P77 |
| Maskeren van slijtage | HG P77 |
| Regelmatig reinigen | HG P80 |
| Regelmatig reinigen en voeden | HG P78 |
| Intensief reinigen, bescherm laag verwijderen, voorbehandeling bescherm laag | HG P79 |



HG
P77

HG
P78

HG
P79

HG
P80

Attentie: Fles rechtstreeks vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu


| | |
|--|------|
| bevat o.a.: | |
| niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten | < 5% |
| conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol | |



GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. **EUH208-** Bevat methylisothiazolinone.

Kan een allergische reactie veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P280-** Draag oogbescherming. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspolnen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Alcohols, C9-11, ethoxylated CAS:68439-46-3.

HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Tel.: 036-5494700, www.HG.eu



0515000210000 1910